

TANIMLAMA

ERCLEAN BRITE içeriğindeki asit ve yüzey aktifler sayesinde uygulandığı metal yüzeylerdeki pası söker ve parlatır.

Kimyasal Adı	: Kimyasal Karışım
Doküman No	: SP-KS-078
Ticari Adı	: <u>ERCLEAN BRITE (METAL PARLATICI)</u>
Kullanım Alanı	: Paslanmış, yağlı ve kirli demir, çelik yüzeyler.

A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm

Fiziksel Hali (20°C)	: Sıvı
Renk	: Renksiz Berrak
Koku	: Koksuz

B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

pH (konsantre)	: 1.0 – 2.0
Patlama Limiti	: Yok
Alev Alma Sıcaklığı	: Yok
Bağıl Yoğunluğu	: 1.10 -1.20 gr / cm ³
Çözünürlük	: Her oranda

KULLANIM AVANTAJLARI

- ✓ Yanıcı değildir.
- ✓ Hafif pasları ve pas lekelerini söker.
- ✓ Demir içeren yüzeyleri temizler, pasife eder ve daha fazla korozyon oluşmasını önler.
- ✓ Demir içermeyen metaller üzerindeki karartıyı donuk görüntüyü giderir.
- ✓ Boya, seramik ve ahşap yüzeylerden pas lekelerini çıkarır.
- ✓ Metali parlatarak yeni görünüm kazandırır.

KİMYASAL MADDENİN DEPOLANMA KOŞULLARI

Ambalaj Şekli : 25- 30 - 210 L. lık mühürlü, plastik bidon veya varil ambalajlıdır. Depolanma süresi 3 yıldır.

DOZAJLAMA BİLGİLERİ

ERCLEAN BRITE 1 uygulamaya geçmeden önce, uygulanacağı yüzey sert kıllı bir fırça yardımı ile, kolay kalkan pas parçalarından temizlenmeli. Uygun bir temizlik deterjanı (ER-APC, YAĞ & GRES SÖKÜCÜ) ile yağ ve gresten arındırılmalıdır. ERCLEAN BRITE daima plastik haznelerde muhafaza edilmelidir. Ürün Asit içermektedir ve asitli ürünler sulandırılırken Asit suya eklenmelidir, tersini kesinlikle yapmayın. Paslanmış ve kaynak yapılmış yerleri ERCLEAN BRITE ile temizlemek için % 50' lik solüsyon paslı yüzeye uygulanmalıdır. Daha az yoğunluktaki paslı veya lekelenmiş yüzeyler için ve ayrıca pirinç ve bakır üzerindeki lekeler için % 20 ile % 50' lik solüsyon kullanılmalı ve yüzeyden 15-40 dakika sonra suyla temizlenmelidir. Alüminyumda % 10 ile % 30 arası solüsyon kullanılmalı ve uygulamadan en fazla 5 dakika sonra yüzeyden temizlenmelidir. Pas lekelerini boyalı yüzeylerden temizlemek için % 10' luk veya % 30' luk solüsyon yeterli miktarda uygulanmalıdır. 15-40 dakika sonra su ile temizlenmelidir. Seramik malzemeler, porselen ve cam üzerindeki pas lekelerini temizlemek için % 20 ile % 50' lik solüsyon kullanılıp 20-40 dakika sonra su ile temizlenmelidir. Hafif çimento ve kireç lekelerini temizlemek için % 50' lik solüsyon uygulanmalıdır. 30-40 dakika sonra basınçlı suyla yıkanmalıdır ve katılaşmış çimento için ise Taş Asit kullanılmalıdır. Su boruları ve tanklardaki hafif pasları gidermek için % 5-10' luk ERCLEAN BRITE solüsyon sirküle edilmelidir. Çeşitli asitlerin taşınması sonucu katı beyaz artıkların temizlenmesinde % 5-10' luk ERCLEAN BRITE solüsyon sirküle edilmelidir. Enjeksiyon yapıldığında %5' lik solüsyon kullanılmalıdır. Sirkülasyon ve enjeksiyon kalıntı madde temizlenene kadar uygulanmalıdır.